



FONDAZIONE OPERA CAMPANA DEI CADUTI
Largo Padre Eusebio Iori - Colle di Miravalle - 38068 ROVERETO (TN) Italy
Tel. +39 0464 434412 - Fax +39 0464 434084
info@fondazioneoperacampana.it - www.fondazioneoperacampana.it

Rovereto, 03/05/2018

Prot.n.: det. 2018-18

Il Reggente

- Considerata la rottura della “chiocciola a vento di mandata” dell’impianto certificata dal tecnico della ditta “Tecnoservice S.A.S.”
- Considerata la necessità di sostituirla
- Visto l’affidamento alla ditta “Tecnoservice S.A.S.” del servizio di Manutenzione dell’impianto
- Visto il preventivo inviato in data 26/05/2018 dalla ditta “Tecnoservice S.A.S.”
- Vista la disponibilità in bilancio sull’unità previsionale 3 .

DETERMINA

- di procedere all’acquisto e alla sostituzione della “chiocciola a ventola di mandata” presso la ditta “Tecnoservice S.A.S.” di Boni Enrico & C. loc. Secchiello 8/d – 38060 ISERA TN; P.IVA01272940220
- di imputare all’unità previsionale 3 del bilancio previsionale 2018, euro 1.035,00 + iva.

Sen. Prof. Alberto Robol